

Întreținerea autovehiculului

Întreținerea regulată, competență duce la menținerea valorii autovehicului.

În plus, aceasta reprezintă o conditie necesară pentru aprobarea cererilor de garantie, în cazul apariției eventualelor corozioni sau defecte ale vopsei caroseriei.

Materialele necesare de întreținere puteți găsi la dealerii Volkswagen. Trebuie respectate indicațiile de utilizare de pe ambalajele.

Atenție!

• **Dacă se utilizează necorespunzător, materialele de întreținere poate fi dăunătoare.**

• **Substanțele de întreținere trebuie păstrate întotdeauna în siguranță - în special nu la îndemâna copiilor.**

La cumpărarea substanțelor de întreținere trebuie alese produse care protejează mediul. Resturile de substanțe nu se aruncă la gunoiul menajer.

Indepărțarea murdăriei, petelor și prafului de pe caroserie nu trebuie să se facă în nici un caz când suprafetele respective sunt uscate. Nu utilizați lavete sau bureți uscați, deoarece puteti să afectați vopsea, respectiv suprafața geamurilor.

Murdăria sau praful se înmoiaze mai întâi cu apă curată înainte de a fi înălăturată.

Îngrijirea autovehiculului pe exterior

Spălarea

Atenție!

Umezeala și gheata din instalația de frânare pot prejudicia eficacitatea frânei.

Cea mai bună protecție a autovehiculului în fața influențelor dăunătoare ale mediului este spălarea frecventă și conservarea.

Frecvența cu care se aplică acest tratament unui autovehicul depinde de printre altele și de frecvența utilizării autovehiculului, de locurile în care este parcat (garaj, sub copaci etc), de anotimp, de condițiile meteo și de influențele mediului. Cu cât murdăria de pasăre, resturile de insecte, rășina de copaci, petele de gudron, funinginea, sare și alte substanțe agresive rămân mai mult pe suprafața caroseriei și pe plafon*, cu atât efectul este mai dăunător. Temperaturile mari, de exemplu radiațiile solare intensive măresc efectul de corodare.

Astfel, în anumite împrejurări este nevoie să spălarea săptămânală dar folosind conservanți corespunzători și cea lunată este suficientă.

După perioada de împărtăiere a sării pe strazi este neapărat necesară spălarea inferioară a părților inferioare ale autovehiculului.

Instalațiile automate de spălare

Vopsaua autovehiculului este rezistentă astfel încât în mod normal autovehiculul poate fi spălat fără probleme în instalării automate de spălare. Oricum solicitarea vopsei depinde foarte mult de construcția instalației de spălare, de filtrarea apei de spălare, de tipul substanței de întreținere și spălare etc. Dacă după spălare, vaseau devine mată sau prezintă chiar zgârieturi, trebuie să vă adresați imediat proprietarului instalației de spălare. În aceste condiții folosiți altă instalație de spălare.

Autovehiculele cu **plafon pliant sau decapotabil** pot fi spălate în instalării automate. **Trebue însă să se renunte la tratarea cu ceară fierbinte.** Ceară poate ataca materialul plafonului și îl poate deteriora cu timpul. Atenție la faptul că între plafon și caroserie poate intra apă.

Indicație

• Înaintea spălării automate nu mai sunt necesare alte precauții în afara celor obisnuite (închiderea geamurilor și plafonului culisant trapei)*.

Oglinzelile exterioare nu trebuie pliate. Antena originală a autovehiculului nu trebuie scoasă.

• Dacă există echipamente speciale - de exemplu spoiler, portbagaj exterior, antena statiei emisie-recepție etc. - discutați mai bine cu personalul care efectuează spălarea.

Spălarea manuală a autovehiculului

 **În scopul protejării mediului, autovehiculul ar trebui spălat numai în locuri special amenajate. In anumite zone, spălarea autovehiculului poate fi interzisă în afara acestor spații special amenajate.**

Murdăria se înmoiaze cu multă apă și se spălă cât mai bine posibil. În final, se curăță autovehiculul cu un burete moale, mănușă de spălat sau perie de spălat începând cu capota de sus în jos, apăsând ușor.

Se utilizează săpun de spălat numai dacă murdăria este persistentă.

Buretele sau mănușa de spălat se spălă la intervale cât mai scurte.

Rotiile, pragurile etc. se curăță la sfârșit.

Dacă e posibil se utilizează aici un al doilea burete.

După spălare autovehiculul se clătește temeinic cu apă și în final se sterge.

Atenție!

• **Spălați autovehiculul numai când motorul este oprit.**

• **Protejați-vă mâinile de tăieturi în muchiile ascuțite ale componentelor metalice atunci când curățați pe sub mașină, partea inferioară a aripilor, respectiv capacele roților.**

Indicații:

- Autovehiculul nu trebuie spălat la soare.
- Dacă spălați autovehiculul cu un furtun, jetul de apă nu trebuie orientat direct spre incuietorile ușilor/capacului portbagajului, altfel în timpul iernii acestea pot să înghețe.
- Spălarea autovehiculului la jet de înaltă presiune**
 - Se respectă neapărat indicațiile de utilizare ale curățitorilor de înaltă presiune - în special cele referitoare la presiune și distanța de pulverizare.
 - Nu folosiți duze circulare sau așa numite „Freze pentru îndepărțarea murdăriei”.
 - Temperatura apelării trebuie să fie de 60°C. maxim.
- Pentru evitarea defectării autovehiculului, păstrați o distanță suficientă față de materialele moi ca furtunurile de cauciuc sau materialele de etansare, etc. Aceasta este valabil și la curătarea barei de protecție lăcuite.**

Plafonul glisant* sau decapotabil* nu trebuie spălat sub presiune.

Cu cât distanța dintre duză și suprafața caroseriei este mai mică cu atât mai tare va fi materialul solicitat.

Atenție!
Anvelopele nu trebuie curătate cu jet concentrat! Pot apărea deforări chiar și la distante de pulviziare relativ mari și un timp de acționare scurt.

Deteriorarea vopselei

Conservarea
O bună conservare cu ceară protejează vopseaua autovehiculului de influențele mediului prezentate la pagina anterioară la „Spălare” și chiar împotriva ușoarelor influențe mecanice.

Mai târziu, când pe vopseaua curată apa nu mai face clar „perle”, autovehiculul trebuie iărăși tratat cu ceară tare de conservare. Chiar dacă se utilizează regulat soluție de ceară la spălare tratarea cu ceară tare se recomandă de cel puțin de două ori pe an.

Lustruirea

Lustruirea este necesară numai când vopseaua și-a pierdut strălucirea iar luciuil nu se mai poate obține folosind materiale de conservare. Dacă substanța de lustruire utilizată nu conține componente conservante folosită ceară după lustruire.

Componentele mate și piesele de plastic nu trebuie trataate cu substanțe de lustruire sau ceară tare.

Piese de plastic

Piese de plastic se curătă prin spălare normală. Dacă aceasta nu e suficiență, piesele de plastic pot fi trataate numai cu substanțe de curătare și îngrijire **speciale, fără dizolvanți**.

Substanțele de curătare ce contin dizolvanți atacă materialul.

Deteriorarea vopselei
Micile deteriorări, precum zgârieturi, juluțuri sau loviturile de piatră se acoperă imediat cu vopsea (Lack Volkswagen sau spray), înainte să apară rugina. Dacă s-a format toruși rugina, aceasta trebuie îndepărtată cu grijă. Pentru început se aplică un grund anticoroziv și apoi vopsea. Desigur că aceste lucrări sunt executate la dealerii Volkswagen.

sistemului de încălzire a lunetei

nu trebuie lipit din interior nici un autocolant pe geam.

Plafonul din material plastic și trapa pliantă

Pentru uscarea greamului nu se folosește pielea pentru lustruirea suprafetelor vopsite pentru că particulele de vopsea din aceasta pot zgâria geamul. Pentru ca să nu se deterioreze elementele **sistemului de încălzire a lunetei**, nu trebuie lipit din interior nici un autocolant pe geam.

Pentru uscarea greamului nu se folosește pielea pentru lustruirea suprafetelor vopsite pentru că particulele de vopsea din aceasta pot zgâria geamul. Este important ca plafonul din material plastic să fie curătat la intervale regulate. Plafoanele din materiale deschise la culoare trebuie spălate bine, săptămânal. Pentru spălare nu utilizati materiale dure! Utilizați conservanți numai pentru portiunile vopsite!

Murdăria persistentă și petele se îndepărtează cel mai bine cu o perie și o soluție de curătare a plafoanelor Cabriolet. Diluantii, apă cu conținut de clor sau alte soluții asemănătoare sunt improprii, deoarece atacă materialul.

Plafonul și trapa pliantă nu trebuie spălate în nici un caz cu dispozitive de mare presiune.

Excrementele de pasăre trebuie îndepărtaate imediat, deoarece conțin acizi care conduc la valuriirea stratului de cauciuc al plafonului și astfel pot apărea neetanșătăile.

Plafonul și trapa pliantă nu trebuie spălate în nici un caz cu dispozitive de mare presiune.

Resturile de ceară pot fi îndepărtaate numai cu o substanță specială. Informații suplimentare puteți afla de la un dealer Volkswagen.

Și din interior greamurile trebuie curătate la intervale regulate.

Plafonul din material textil*

Plafonul nu trebuie spălat la fiecare spălare a autovehiculului. Dacă este prăfuit, **stergește ușcată** cu o perie moale este suficientă. Miscarea trebuie să se facă în sensul țesutului, din față în spate.

Îngrijirea părților cromate

Piesele din crom se vor curăța cu o lavelă umedă, după care se vor lustrui cu o lavelă uscată. Dacă nu este suficient, utilizati o substanță pentru îngrijirea cromului. Petele și depuneriile de pe piesele din crom se înălțăruă cu ajutorul unei substanțe de îngrijit pentru crom. Prin utilizarea regulată a acestor substanțe se evită formarea unor depuneri. Să observați întotdeauna ca întreaga suprafață să fie trataată cu aceste substanțe.

Plafonul nu trebuie spălat în instalații sub presiune.

Garniturile ușilor, trapei,

plafonului și găeșilor

Garniturile de cauciuc rămân flexibile și rezistă mai mult timp, dacă din când în când sunt tratate cu un lichid de întreținere a cauciucului (de exemplu spray siliconic). Se obține astfel la o poziționare mai bună a buzel de etansare a garniturilor pe suprafețele respective. În plus, se evită uzura timpurie a garniturilor și se asigură o bună amortizare atunci când se trântesc ușile. De asemenea nu îngheată iarna!

Broasca ușilor

Pentru dezghețarea broastei ușilor trebuie să folosiți numai spray original Volkswagen care are proprietăți lubrifiante și anticorozive.

Îngrijirea părților cromate

Piesele din crom se vor curăța cu o lavelă umedă, după care se vor lustrui cu o lavelă uscată. Dacă nu este suficient, utilizati o substanță pentru îngrijirea cromului. Petele și depuneriile de pe piesele din crom se înălțăruă cu ajutorul unei substanțe de îngrijit pentru crom. Prin utilizarea regulată a acestor substanțe se evită formarea unor depuneri. Să observați întotdeauna ca întreaga suprafață să fie trataată cu aceste substanțe.

Indicații

- **Nici într-un caz nu utilizați mătăriale cu efect de șlefuire.**
- **Nu curătați suprafețele cromate în mediu prăfos și nisipos.**

Conservarea cavitaților

Toate cavitațile predispusă la coroziune sunt protejate din fabrică împotriva acesteia. Conservarea nu trebuie verificată sau tratată ulterior. În cazul în care, la temperaturi exteroare ridicate, din cavități se prelungește deplasarea, trebuie să se efectueze imediat tratarea. Dacă stratul lacului de protecție s-a deteriorat de exemplu prin lovitură de piatră, trebuie să se efectueze imediat tratarea.

Când ceară se îndepărtează cu diluant de ceară, trebuie respectate instrucțiunile privitoare la siguranța și protecția mediului.

Jantele de otel

Jantele, respectiv capacete rotitor trebuie spălate temeinic la intervale regulate. Aceasta va preveni acumularea de praf, murdărie, sare pe roți. Straturile persistente de murdărie pot fi îndepărtate cu substanțe speciale. Deteriorarea vopsei se tratează înaintea începerii anotimpului rece și primăvara - și dacă este necesar să se remedieze.

Dealerii Volkswagen dispun de mijloace corespunzătoare rezolvării acestor probleme.

Atenție!
Vă rugăm să luăți în considerare faptul că umezeala, gheata și sarea pot influența negativ efectul frânării.

Jantele din aliaj ușor*

Pentru a menține timp îndelungat aspectul decorativ al jantelor din aliaj ușor, este necesară o îngrijire regulată. În mod special sareau și praful ce rezultă în urma uzării plăcuteielor de frână trebuie îndepărtat la fiecare două săptămâni, atîțel metalul se deteriorează. După spălare, roțile se tratează cu lichid de curătare fără acizi. Cam la trei luni este necesar să se aplică pe roți ceară dură. Nu se utilizează substanțe de lustruit vopseala sau alti agenti de lustruire. Dacă stratul lacului de protecție s-a deteriorat de exemplu prin lovitură de piatră, trebuie să se efectueze imediat tratarea.

Atenție!
Vă rugăm să luăți în considerare faptul că umezeala, gheata și sarea pot influența negativ efectul de frânare.

Protectia suprafeței inferioare a autovehiculului

Partea inferioară a autovehiculului este protejată durabil contra influențelor chimice și mecanice.

Deoarece totuși nu sunt excluduse determinantele stratului de protecție în timpul mersului, se recomandă ca acesta să fie verificat la intervale regulate - de preferat înaintea începerii anotimpului rece și primăvara - și dacă este necesar să se remedieze.

Dealerii Volkswagen dispun de mijloace corespunzătoare rezolvării acestor probleme.

De aceea, lucrările de tratare sau măsurile suplimentare de protecție trebuie executate la dealerii Volkswagen.

Atenție!

Nu utilizați scuturi suplimentare sau substanțe de protecție pentru protecția țevilor de esapament, catalizatorului sau tobei.
ACESTEIA POT LUA FOC ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII AUTOVEHICULULUI.

Indicații pentru autovehiculele cu catalizator

Din cauza temperaturilor mari care apar în procesul de postardere, între catalizator și caroserie sunt montate scuturi protectoare. Substanța protectoare pentru partea inferioară a săsului nu trebuie aplicată pe aceste scuturi, pe catalizator sau pe teava de esapament. Îndepărțarea scutului este de asemenea interzisă.

Îngrijirea interiorului autovehiculului

Piese din plastic, tabloul de bord și pielea artificială

Pieselete din plastic și pielea artificială se curăță cu un prosop umed. Dacă nu este suficient, aceste părți pot fi trataate numai cu agentii de curățare și îngrijire a plasticului **speciali fără dizolvanți**.

Substanțele de curățare ce contin dizolvanți atacă materialul.

Atenție!

Nu curătați bordul cu aparat și suprafetele exterioare ale modu- lielor airbag cu substanțe de curățare ce conțin dizolvanți.

Utilizând aceste substanțe su- prafață devine poroasă. La de- clanșarea airbag-ului crește pericolul rănirii prin particulele de plastic ce se desprind.

Pielea naturală

Evități expunerea de lungă durată a pielei la soare pentru a evita deco- lorarea ei.

Trebuie să tineti cont de faptul că pielea nu poate fi tratată cu subs- tanțe dizolvante de ceară de par- chet, substanțe de îndepărțare a petelor, cremă de ghete și altele asemănătoare.

Pentru a evita deteriorările, adre- sati-vă unui dealer specializat, pentru îndepărțarea petelor persis- tente!

Înțreținerea pielei

Trătiți pielea în condiții normale cu agentii de îngrijire a pielei ce se găsesc la dealerii Volkswagen, o dată la 6 luni. Această substanță se aplică în cantitate foarte redusă. După ce se usucă se șterge ulterior cu o laveră moale.

Îndepărțarea prafului și a murdăriei

Stergeti suprafețele de piele cu un prosop umed. Pentru zonele foarte murdare folositi o soluție de săpun moale (2 linguri săpun neutru la un litru de apă). Este nevoie să fiți atenți **ca pielea să nu fie prea umedă** și să nu se stricoare apă prin cusături. În final se șterge cu un prosop moale, uscat.

Particulele de praf și murdărie conduc la uzura prematură a pielei.

Alcantara (imitație din piele velur)

Nu utilizati substantive folosite la întreținerea pielei.

Îndepărțarea prafului și murdăriei
Stergeti suprafețele cu o lavetă moale ușor umedă sau cu șampon.

Particulele de praf și murdăria con- duce la uzura prematură a pielei.

Îndepărțarea petelor
Umezziți o laveră moale cu apă căldată sau cu spirit diluat și tamponați pata dinspre centru spre margine.

Pentru a evita deteriorările, adre- sati-vă unui dealer specializat, pentru îndepărțarea petelor per- sistente.

Tapiteria și capitonajul din material textil

Tapiteria și capitonajul ușilor, portbagajului etc. se tratează cu materiale speciale de curățare, respectiv cu spumă uscată și cu o perie moale.

- **Nu este permisă demontarea centurilor pentru curățare.**
- Centurile nu se curăță chimic deoarece substanțele de cură- tare chimice pot distruge țesă- tură.

Curățarea centurilor de siguranță

- **Centurile se mențin curate!** Centura foarte murdară nu se poate retrage cores- punzător.
- Centurile murdare pot fi spălate numai cu săpun moale fără a demonta centura din autovehicul.
- **Indicație**
Înainte de rulare, centura automată trebuie să fie complet uscată.

Atenție!

- **Nu este permisă demontarea centurilor pentru curățare.**
- Centurile nu se curăță chimic deoarece substanțele de cură- tare chimice pot distruge țesă- tură.
- **Centurile de siguranță trebuie deasemenea să nu intre în con- tact cu lichidele corozive.**
- **Verificați regulat starea cen- turii dumneavoastră de siguran- tă. Dacă veți constata deterio- rări ale țesăturii, ale legăturilor centurii, ale sistemului automat de rulare sau ale pieselor de închidere, centura trebuie înlo- cuită la un dealer Volkswagen.**

Avertizări la lucrul în compartimentul motor

Curățarea compartimentului motorului

Curătarea și conservarea compartimentului motorului

Atenție!

- Înainte de a se lucra la compartimentul motorului trebuie respectate neapărat indicațiile de pe pagina 29!
- Înainte de a vă ocupa de spațiul de captare a apei din fața parbrizului, cheia de contact se scoate. Atâtel apăr pericolul de rănire la conectarea involuntară a stergătoarelor de parbriz.

Spălarea motorului se realizează numai cu contactul motor luat.

Nu îndrepătați jetul de apă direct pe far - s-ar putea strica!

La curățarea compartimentul motorului cu agenții dizolvanți de grăsimi¹⁾ sau la spălarea motorului, protecția la coroziune se va îndepărta aproape întotdeauna. O conservare finală durabilă a tuturor suprafetelor, îmbinărilor, rosturilor și componențelor din compartimentul motorului trebuie reparațat făcută în acest caz. Acest lucru este valabil și când se reinnoiesc piesele protejate de coroziune.

Deoarece la spălarea motorului apăr resturi de benzинă, grăsimi și ulei, apa murdară trebuie curățată printr-un separator de ulei. De aceea, spălarea motorului se realizează numai în atelier sau benzinarie.

Din spațiile de captare a apei (sub capotă, în față parbrizului) se îndepărtează, dacă este cazul, frunzele, florile căzuț etc. Astfel se evită blocarea orificiilor de scurgere a apei și, la autovehiculele fără filtru de aer*, - pătrunderea corporilor străini în instalația de încălzire și aerisire din interiorul autovehiculului.

Compartimentul motorului și suprafețele exterioare ale motorului au fost tratate contra coroziunii din fabricatie. În special iarna când se circulă des pe străzi pe care s-a împăraștiat sare, este foarte importantă o bună protecție la coroziune.

De aceea, întregul compartiment al motorului și spațiile de captare a apei se curăță înainte și după perioada de împăraștere a sării, și se conservă pentru ca sareea să nu aibă acțiune distrugătoare.

¹⁾ Se pot utiliza numai agenți de curățare prevăzuți - în nici un caz benzинă sau Diesel.

La executarea tuturor lucrărilor la motor sau în compartimentul motor, de ex. verificarea și completarea lichidelor, poate exista pericolul opăririlor, rănilor sau accidentelor.

Atenție!

- Trebuie să acordăți o atenție specială când lucrați în compartimentul motorului!
- Nu deschideți niciodată capota motorului sau nu efectuați lucrări asupra motorului dacă observați aburi sau scăpări de lichid de răcire. Pericol de opărire!
- Așteptați până când nu mai sunt scăpări de aburi sau lichid și motorul este complet rece.
- Se oprește motorul, se scoate cheia din contact.
- Se trage frâna de staționare.
- Levierul schimbătorului de viteză se comută pe poziția mers în gol, respectiv în poziția „P”.
- Se lasă motorul să se răcească.
- Tineți copiii la distanță.
- Când motorul este cald:

- nu se atinge ventilatorul de răcire, el ar putea porni brusc - capacul de închidere al vasului de expansiune nu se deschide, sistemul de răcire se afă sub presiune.

Indicație importantă

Desigur, lichidele de funcționare ca de exemplu uleiul de răcire, uleiului motor, aditivi lichidului de răcire, uleiurile motor, dar și bujile, se perfectionează în mod continuu.

De aceea, informațiile din acest manual corespund stadiului actual, de la data tipăririi.

Service-ul Volkswagen este în permanentă informat asupra modificărilor.

Cel mai bine să lăsați ca lucrările de schimbare a lichidelor și materialelor de unele să fie făcute de dealerii Volkswagen. Vă rugăm să observați și indicațiile din capitolul „Accesorii, modificări și piese de schimb piese” de la pag. 52.

Avertizări la lucrul în compartimentul motor

Avertismente

- La curățarea tuturor lucrărilor la motor sau în compartimentul motor, de ex. verificarea și completarea lichidelor, rănilor sau accidentelor.
- Din această cauză, trebuie observate și respectate avertismentele și indicațiile de siguranță general valabile, care urmează.

- La completarea cu lichide, atenție să nu confundați lichidele între ele. Pot apărea probleme extrem de grave.
- Pentru recunoașterea la timp a neatenșătilor, podeaua de sub autovehicul trebuie controlată la intervale regulate. Dacă se observă pete de ulei sau alte lichide autovehiculul trebuie dus la serviciul pentru verificare.

- Indicație importantă
- Desigur, lichidele de funcționare ca de exemplu uleiul de răcire, uleiului motor, aditivi lichidului de răcire, uleiurile motor, dar și bujile, se perfectionează în mod continuu.
- De aceea, informațiile din acest manual corespund stadiului actual, de la data tipăririi.
- Service-ul Volkswagen este în permanentă informat asupra modificărilor.
- Cel mai bine să lăsați ca lucrările de schimbare a lichidelor și materialelor de unele să fie făcute de dealerii Volkswagen. Vă rugăm să observați și indicațiile din capitolul „Accesorii, modificări și piese de schimb piese” de la pag. 52.

Respectați neapărat avertismentele de la pagina următoare!

Uleiul de motor

- Nu turnați și nu scuturați niciună dată lichide deasupra motorului fierbinte. Aceste lichide se pot aprinde.**
- Evitați scurtcircuitele în instalația electrică - în special la baterie.**
- În cazul în care trebuie executate lucrările de verificare ale motorului în funcțiune, apare un pericol suplimentar din cauza pieselor ce se rotesc - de exemplu cureaua trapezoidală, alternatorul, ventilatorul și instalarea de tensiune înaltă de la sistemul de aprindere.**
- Dacă sunt necesare lucrări la sistemul de alimentare cu combustibil sau în instalarea electrică:**
 - deconectați bateria
 - nu fumati
 - nu lucrați niciodată în apropierea surselor de foc deschise
 - țineți întotdeauna la îndemâna un stingerător de foc.

Ventilatorul

Ventilatorul este actionat electric și comandat prin termocuplă de către temperatura lichidului de răcire (la unele motoare, și de către temperatura din compartimentul motorului).

Atenție!

După oprirea motorului ventilațorul mai poate funcționa un timp (până la 10 minute) chiar dacă contactul motor este luat.

După un timp el poate reporni, dacă:

- temperatura lichidului de răcire crește
- când motorul este cald, compartimentul motorului se încalzește din cauza acțiunii razelor de soare.

Dacă sunt necesare lucrări la sistemul de alimentare cu combustibil sau în instalarea electrică:

- deconectați bateria
- nu fumati
- nu lucrați niciodată în apropierea surselor de foc deschise
- țineți întotdeauna la îndemâna un stingerător de foc.

Dacă sunt necesare lucrări la baterie, respectați avertismentele de la pag. 41.

Specificații

În motor se pune un ulei special multigrad cu care - în afara zonelor climatice extrem de reci - se poate circula întregul an. Specificațiile pentru ulei sunt prevăzute în caietul 3.3.

Motoare Diesel

La completarea ulterioară, uleiurile se pot amesteca între ele. Specificațiile trebuie să fie menționate pe eticheta recipientului, iar data producării să nu fie mai veche de 1.97.

Indicație importantă

Designură și uleiurile de motor se îmbunătățesc în permanentă. De aceea informațiile din acest manual corespund standardului existent la momentul tipăririi. Dealerii Volkswagen sunt informați la zi despre modificările existente. Schimbarea uleiului ar trebui să se facă cel mai bine la dealerii Volkswagen.

Motoare cu benzинă

Dacă nu există la dispoziție ulei de motor conform specificațiilor menționate în caietul 3.3, se poate folosi și ulei cu specificația ACEA A2, respectiv A3.

Motoare Diesel

Dacă nu există la dispoziție ulei de motor conform specificațiilor menționate în caietul 3.3, putem utiliza și ulei cu specificația VW ACEA B3, respectiv B4. Pentru autovehiculele cu **injecție** aceste uleiuri **nu** se folosesc.

Uleiuri monograd


Uleiurile monograd nu se utilizează în general întreg anul din cauza vâscozoității. Aceste uleiuri ar trebui de aceea să se utilizeze numai în zone climatice extreme. **Aditivii uleiului de motor**
La uleiul de motor nu trebuie adăugat nici un aditiv.
Daunele provocate de folosirea unor aditivi la uleiul de motor nu sunt acoperite de garanție.

¹⁾ Vâscozitate: exprimă fluiditatea.

Atenție!

Dacă dumneavastră vreți să execuțiați singur schimbarea uleiului de motor, respectați neapărat următoarele puncte:

- Pentru a evita pericolul opăririi cu ulei fierbinți se lasă motorul să se răcească.
- Pentru scurgerea uleiului folosiți un recipient prevăzut pentru aceasta, care să fie suficient de mare pentru întreaga cantitate de ulei a motorului dumneavoastră.



Joja se scoate iarăși și se citește nivelul uleiului.

- A** - Dacă nivelul uleiului se află în zona **A**, **nu trebuie** completat ulei.
B - Dacă nivelul uleiului se află în zona **B**, **se poate** completa ulei.

Se poate întâmpla ca nivelul uleiului să se afle apoi în zona **A**.

- C** - Dacă nivelul uleiului se află în zona **C**, sau mai jos, **trebuie** completat ulei. Este suficient ca apoi nivelul uleiului să se afle undeavă în zona **B**.


Nivelul uleiului nu trebuie să se găsească în nici un caz deasupra zonei A.

La solicitarea îndelungată a motorului, care apare de exemplu la călătorii lungi (10-12 ore) se încearcă pe cât posibil să se mențină nivelul uleiului în zona **A** - **nu deasupra**.

La măsurarea nivelului uleiului pozitia automobilului trebuie să fie orizontală. După oprirea motorului se asteaptă câteva minute ca uleiul să poată curge înapoi în baiu de ulei.

Apoi se scoate joja, se sterge cu o lăvătă curată și se reintroduce din nou.

Dacă joja este prevăzută cu un cărlig (vezi imaginea), acesta trebuie să se potrivească bine în teava joiei. Altfel uleiul nu este măsurat corect – pericol de avarie la motor!

**Verificarea nivelului uleiului**

Înaintea efectuării lucrărilor la motor sau în compartimentul motorului, observați și respectați toate avertismentele de la pagina 29.


Este normal ca motorul să consume ulei. **Consumul de ulei** poate ajunge până la 1,0L/ 1000km.

De aceea nivelul uleiului se verifică la intervale regulate, de preferat când se face plinul și înaintea călătoriilor mai lungi. Poziția joiei se vede în desenul compartimentului motorului caletul 3.3 „Date tehnice”.

La măsurarea nivelului uleiului pozitia automobilului trebuie să fie orizontală. După oprirea motorului se asteaptă câteva minute ca uleiul să poată curge înapoi în baiu de ulei.

Apoi se scoate joja, se sterge cu o lăvătă curată și se reintroduce din nou.

Înaintea efectuării lucrărilor la motor sau în compartimentul motorului, observați și respectați toate avertismentele de la pagina 29.

**Compleierea cu ulei de motor**

Înaintea efectuării lucrărilor la motor sau în compartimentul motorului, observați și respectați toate avertismentele de la pagina 29.

Amplasarea oficialului de umplere a uleiului de motor o putem vedea în figura ce reprezintă compartimentul motorului din caletul 3.3 „Date tehnice”.

- Se desurubează capacul (vezi figura).
- Se introduce o mică cantitate de ulei.
- Se aşteaptă câteva minute și se controlează nivelul uleiului. Este suficient dacă nivelul uleiului se găsește undeavă în zona **B**, în caz contrar se mai adaugă ulei.

Nivelul uleiului nu trebuie să se afle în nici un caz deasupra zonei A.

- **Dacă mâinile dumneavaosă tră au intrat în contact cu ulei de motor trebuie să le spălați temeinic.**
- **Uleiul vechi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.**

Schimbarea uleiului de motor

- **În nici un caz nu trebuie să ajungă ulei în rețeaua de canalizare sau în pământ.**
- **Cel mai bine este ca schimbarea uleiului de motor și a filtrului să se execute de către un dealer Volkswagen, din cauză problemelor de procurare a sculelor speciale și cunoștințelor de specialitate neexistă.**

Uleiul de motor se schimbă la intervalele de timp prezentate în planul de service. Schimbarea uleiului se realizează la un dealer - Volkswagen.

Sistemul de răcire

Sistemul de răcire este umplut cu un lichid de răcire compus din apă și 40% aditiv de răcire.

Acest amestec oferă nu numai protecția necesară la îngheț până la -25°C, ci protejează, înainte de toate, componentele din metal ușor, din sistemul de răcire, împotriva coroziunii. În plus, împiedică formarea calcarului și ridică punctul de fierbere al lichidului de răcire.

De aceea, concentrația lichidului de răcire nu trebuie micșorată prin completare cu apă în anotimpul cald sau în țări calde.

Procentul aditivului trebuie să fie minim 40%, maxim 60%.

Dacă din motive climatice este necesară o protecție mai mare la îngheț, se poate mări adaosul de G 12, dar numai până la 60% (protectia la îngheț până la -40°C) deoarece protecția la îngheț se reduce iarăși și, în plus, efectul răcirii se micșorează.

Pierderi de lichid de răcire
În primul rând, pierderile de lichid de răcire sunt cauzate de neîntreținere din sistem. În acest caz, sistemul trebuie verificat de un dealer Volkswagen. Nu este suficient numai să se completeze cu lichid de răcire.

La sistemele etanse, pierderile se pot produce din cauza încălzirii sistemului. Lichidul va fierbe și va fi împins în afara sistemului de răcire.

Aditivul lichidului de răcire

Se poate utiliza numai aditiv G 12 (lichid antigel pe bază de glycol cu aditivi de protecție la coroziune) respectiv un adaos cu specificația TL-VW 774 F (marcat pe recipient). Acești aditivi se găsesc la dealerii Volkswagen.


Alți aditivi ai lichidului de răcire pot influența negativ înainte de toate efectul protecției la coroziune. Corodările ce iau naștere pot duce la pierderea lichidului de răcire și ca urmare, la avarierea gravă a motorului.

Atenție!

Lichidul de răcire și aditivii sunt dăunători pentru sănătate!

Din acest motiv aditivii se tine în vasul original și nu se lasă la indemâna copiilor. Dacă trebuie să fie scurs din sistem, acesta se va recupera și se depozita corespunzător.

 **Lichidul de răcire odată scurs din motor, în condiții normale, nu trebuie utilizat din nou, ci trebuie să fie îndepărtat conform normelor de protecție a mediului.**



B1R-001M



BJJ-186K

Verificarea nivelului lichidului de răcire


Înaintea efectuării lucrărilor la motor sau în compartimentul motorului, observați și respectați toate avertismentele de la pagina 29.

Nivelul corect al lichidului de răcire este important pentru buna funcționare a sistemului de răcire. De aceea nivelul acestuia trebuie verificat regulamentar.

Nivelul lichidului de răcire poate fi verificat corect numai când motorul este oprit. Poziția vasului de expansiune se vede în figura corespunzătoare din manualul 3.3 „Date tehnice”.

Pentru verificarea nivelului lichidului de răcire nu e necesar să se scoată capacul vasului de expansiune, deoarece vasul este transparent. Lichidul de răcire trebuie să se găsească, când motorul este rece, între marcajele recipientului - vezi figura; când motorul este cald, poate să se găsească și puțin deasupra marcajului.

Aditivul lichidului de răcire



B1R-001M

Compleierea cu lichid de răcire

Atenție!
Capacul vasului de expansiune nu se deschide când motorul este fierbinte - Pericol de opărire! Sistemul de răcire se află sub presiune!
Înaintea efectuării lucrărilor la motor sau în compartimentul motorului, observați și respectați toate avertismentele de la pagina 29.


Pertru completare utilizati numai lichid de răcire nou.
În primul rând opriti motorul și lăsați-l să se răcească. Apoi acoperiți capacul vasului de expansiune (vezi figura), cu o lăveta și deșurubati spre stânga cu precauție capacul. Dacă nu există la dispoziție aditiv G 12, în principiu nu trebuie introdus nici un alt aditiv. În acest caz se utilizează numai apă, iar proporția corectă de amestec se stabilește iarăși imediat ce este posibil cu aditivul corespunzător (vezi pagina 34).

Instalatia de spălare a parbrizului

La pierderi mari de lichid de răcire completearea se face numai când motorul este rece, pentru a evita avarierea motorului.

Nu se adaugă peste marcaj:

La încălzire surplusul de lichid de răcire va fi impins în afara sistemului de răcire prin ventul de suprapresiune din capac! **Capacul se insurubează din nou strâns.**



Indicatie importantă

În nici un caz G 12 (culoare violet) nu se amestecă cu alți aditivi G 11 sau G 12 (culoare rosie).

G 12 din vasul de expansiune se recunoaște după culoarea violet. Dacă lichidul din vasul de expansiune este maron, G 12 a fost amestecat cu alți aditivi!

În acest caz lichidul de răcire trebuie neapărat schimbat! În caz contrar pot apărea disfuncționalități sau defectarea motorului.

Umpierea recipientului

Parbriz

Capacitatea rezervorului este menționată pe acesta, respectiv în caietul 3.3 „Date tehnice“.

Luneta*

Duză se pot regla în înălțime. Prindetă duza lateral și deplasă-o.

Instalația de spălare faruri*

Duzele se pot regla numai cu scule speciale. Adresati-vă dealerilor specializați.

Înaintea efectuării lucrărilor la motor sau în compartimentul motorului, observați și respectați toate avertismentele de la pagina 29.

Vă recomandăm să adăugati, pe lângă apă, „**Original Volkswagen Scheibenklar**“ (G 052 164). Nu este suficientă numai apă curată pentru curătarea rapidă și intensivă a parbrizului și geamurilor farurilor.

Original Volkswagen Scheibenklar prezintă o forță mare de curătare cu protecție la îngheț și de aceea se utilizează tot timpul anului. Îl procurăți de la dealerii Volkswagen. Indicațiile de amestec de pe ambalajul soluției de curătare a parbrizului trebuie respectate.

Indicatie

Pentru a nu bloca orificiile mici ale duzelor speciale este necesar să se folosească numai soluție de curătare a parbrizului G 052 164.

În nici un caz nu adăugați aditivi sau alte substanțe.

Lamelele stergătoarelor de parbriz


Atenție!

- Pentru buna vizibilitate sunt neapărat necesare stergătoare în bună stare.
- Pentru a evita murdărirea, lamelele stergătoarelor de parbriz trebuie curățate regulat cu un lichid de curățare. La murdărire puternică, de exemplu resturi de insecte, curățarea stergătoarelor se face cu un burete sau prosop.
- Din motive de siguranță, lamelele stergătoarelor trebuie schimbată o dată sau de două ori pe an. Lamele se obțin la dealerii Volkswagen.

Următoarele cauze pot duce la vibrarea lamelelor de parbriz:

- La spălarea autovehiculelor în instalații automate de spălare, pe parbriz pot rămâne resturi de ceară. Aceste resturi se pot îndepărta numai cu un lichid de curățare special. Informații suplimentare puteți obține de la dealerii Volkswagen. Dacă se adaugă în lichidul de spălare agenti ce dizolvă ceară, aceste pete se pot îndepărta. Detergentii ce dizolvă grăsimile nu pot înlătura aceste depuneri.
- Când lamelele stergătoarelor sunt deteriorate, acestea pot, de asemenea, să vibreze. Schimbăți lamelele stergătorului.
- Unghiul măsurat de bratul stergătorului nu este corect.

Verificați unghiul pe care îl efectuează stergătorul la un dealer Volkswagen și dacă e cazul corectați-l.



Schimbarea lamelelor stergătoarelor de parbriz

În funcție de tipul autovehiculului, există două tipuri diferite de lamele de stergătoare de parbriz – vezi figura.

Scoaterea lamelei

- Desprindeți bratul stergătorului de parbriz și poziționați lamea în unghi drept față de bratul stergătorului.
- Se apasă arcul de siguranță în direcția săgetii A.
- Se scoate lamea stergătorului în direcția săgetii B apoi scoateți-o în direcție inversă, dinspre brat.

Fixarea lamelei

- Lamea stergătorului se montează înapoi în ordinea inversă. Stergătorul mai lung se montează pe partea conducătorului.
- Lamea stergătorului se montează înapoi în ordinea inversă.

Lamela mai lungă trebuie montată pe partea conducătorului.

Recipientul lichidului de frână se recunoaște după capacul galben – vezi figura. Poziția recipientului lichidului de frână se vede în figura compartimentului motor din caietul 3.3 „Date tehnice”.

Verificarea nivelului lichidului de frână

Înaintea efectuării lucrărilor la motor sau în compartimentul motorului, observați și respectați toate avertismentele de la pagina 29.

Nivelul lichidului de frână trebuie să se găsească întotdeauna între marcajele **MAX** și **MIN**.



Scoaterea lamelei

- Desprindeți bratul stergătorului de parbriz și poziționați lamea în unghi drept față de bratul stergătorului.
- Se apasă arcul de siguranță în direcția săgetii A.
- Se scoate lamea stergătorului în direcția săgetii B apoi scoateți-o în direcție inversă, dinspre brat.

Fixarea lamelei

- Lamea stergătorului se montează înapoi în ordinea inversă. Stergătorul mai lung se montează pe partea conducătorului.
- Lamea stergătorului se montează înapoi în ordinea inversă.

Recipientul lichidului de frână se recunoaște după capacul galben – vezi figura. Poziția recipientului lichidului de frână se vede în figura compartimentului motor din caietul 3.3 „Date tehnice”.

Verificarea nivelului lichidului de frână

Înaintea efectuării lucrărilor la motor sau în compartimentul motorului, observați și respectați toate avertismentele de la pagina 29.

Nivelul lichidului de frână trebuie să se găsească întotdeauna între marcajele **MAX** și **MIN**.